

วัตถุดิบ และวัสดุที่ใช้

1. ไม้
2. ขอนไม้รองตัดไม้

3. ไม้ฝู หรือท่อพีวีซี ตัดเป็นท่อนความยาวประมาณเท่ากับความยาวนิ้วมือ เพื่อใช้รองนิ้วมือเวลาจักตอก

4. ไม้รวก ไปหาซื้อใหม่ที่บ้านเขตตำบลคูซอด และอำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นอำเภอใกล้เคียงใกล้เคียงราคา 5 บาท ถ้าใหญ่ราคา 7-8 บาท ขึ้นอยู่กับขนาด

ต้นทุนการผลิต

ต่อเล่ม 1 ลูก : ค่าไม้ฝู 3 ถ้า ราคา 20 บาท

เวลา 1 วัน สามารถผลิตได้ 1-5 ลูก ราคาลูกละ 140

บาท รายได้เฉลี่ย/วัน 140-700 บาท รายได้เฉลี่ย/เดือน 4,200-21,000 บาท



แหล่งจำหน่าย

มีชาวบ้านและพ่อค้าคนกลางมาซื้อที่บ้านไม่ได้ออกไปขายที่อื่น

การถ่ายทอดภูมิปัญญา

ได้ถ่ายทอดความรู้ทางร้านสู่แม่ให้เก็บรักษา

ลูกชาย เพื่อนบ้านใกล้เคียงในหมู่บ้าน และนักเรียน

ปัญหาอุปสรรค

ผลิตไม่ทันตามความต้องการของผู้ซื้อ

ความคิดเห็นต่อภูมิปัญญา

มีความภาคภูมิใจกับภูมิปัญญาสานสัมพันธ์ตนเอง


ทำ และรู้สึกดีใจที่มีคนมาเรียนรู้ มีความเต็มใจที่จะ

ถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้มาเรียนรู้ทุกคน



ได้รับรางวัล 5 ปีซ้อน จากอำเภอคง ในปี พ.ศ.

2552 และพ.ศ.2557-2560



ภูมิปัญญาท้องถิ่น

เครื่องจักสาน (สานสัมพันธ์)



สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม



เจ้าของภูมิปัญญา นายเงิน रामะเริง
บ้านปอปิด หมู่ที่ 1 ตำบลคูซอด อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลคูซอด

โทร/โทรสาร. 044-346296



ชื่อเจ้าของภูมิปัญญา

: นายเงิน รามะเริง อายุ 50 ปี

ชื่อภรรยา

: นางบังอร รามะเริง อายุ 41 ปี

มีลูกสาว 2 คน คนที่ 1 กำลังศึกษาในระดับ

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และ

คนที่ 2 แต่งงานแล้ว อาศัยอยู่กับพ่อแม่



ผู้ถ่ายทอดความรู้เรื่องการสานสุ่มไก่ให้คือปู่และ

พ่อ เริ่มสานสุ่มไก่อย่างจริงจังเมื่ออายุ 25 ปี ทำมาได้

20 ปีแล้ว ไม่ได้ทำมา มีอาชีพหลักคือสานสุ่มไก่

จำหน่าย และรับจ้างตัดผม ทำงานอยู่ที่บ้าน

1. จัดหาไม้ผ่ารอกตามขนาดที่ต้องการ ไม้ผ่าที่มีขนาด
เหมาะสมต้องมีอายุประมาณ 1 ปี 6 เดือน

2. ผ่าไม้ผ่า และจักคอกให้ได้ขนาดตามต้องการ

- การผ่าไม้ผ่า ให้ผ่าจากโคนไปหาปลาย แต่ตั้งเดิมจะ

ผ่าโดยใช้มีด ซึ่งต้องใช้เวลานานมาก ต่อมาได้พัฒนาโดยคิด

ประดิษฐ์อุปกรณ์ที่ใช้ใบกรรมาผ่าไม้ผ่าซึ่งมาทำให้

ประหยัดเวลาได้มากขึ้น

- คอกยัง ตัดให้ได้ความยาว 2.20 เมตร จำนวน 30

เส้น มีความกว้างมากกว่าคอกสาน เพราะต้องการความ

แข็งแรง

- คอกสาน ไม้ผ่าตัดจำนวน และขนาด มีความกว้าง

น้อยกว่าคอกยัง

- การจักคอก ใช้เฉพาะผิวไม้ผ่า ส่วนซี่คอกจะไม่

นำมาสาน สามารถนำไปก่อไฟได้ จักคอกแล้วควรวางทันที

ถ้าทิ้งไว้นานคอกจะแข็งทำให้สานยาก

- ชั้นคอกนี้ใช้เวลาประมาณ 30 นาที

3. ชั้นหัวสุ่มหรือระวางหัวสุ่ม ตัวไม้ผ่าที่จักคอกแล้ว 2

เส้น

4. จากนั้นนำภากรสานไปเรื่อยๆ สุดท้ายจะสานชั้นสุ่ม

ซึ่งจะสานไม้ผ่าให้ถี่ขึ้นเพื่อความแข็งแรง สุ่มที่สานเสร็จแล้ว

มีขนาดความสูง 70-75 เซนติเมตร ความกว้าง 90

เซนติเมตร ระยะเวลากการสานสุ่ม 1 ลูก ใช้เวลา 30 นาที

